

大型バスの車体のリコールについて

平成 19年12月25日

リコール届出番号2031

平成19年12月25日、日産ディーゼル工業株式会社が製造委託している西日本車体工業株式会社は、下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。

ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 大型バスにおいて、右側後写鏡横の車体に取り付けられた、導風板の形状が不適切なため、全幅が2.5メートルを超えるものがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、当該導風板を取り外します。または、当該導風板を対策品と交換します。

【改善箇所説明図】

3. 対象車両

- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している大型バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
U-RA520TBN	RA520TBN-00834～RA520TBN-00853 平成 5年 9月15日～平成 5年10月 6日	6
U-RA520RBL	RA520RBL-00985～RA520RBL-01108 平成 5年 9月15日～平成 7年 5月 1日	11
U-RA530RBN	RA530RBN-00072～RA530RBN-00130 平成 6年 3月 8日～平成 7年 5月28日	6
KC-RA531RBN	RA531RBN-00035～RA531RBN-00304 平成 8年 4月 8日～平成11年 3月5日	21
KC-RA550RBN	RA550RBN-00006～RA550RBN-10025 平成 7年10月11日～平成12年 4月28日	4
KL-RA552RBN	RA552R-00016～RA552R-00669 平成12年9月23日～平成17年8月22日	202
KL-RA552RBN改	RA552R-00261～RA552R-00652 平成12年9月23日～平成17年 8月 1日	73
KC-RP250FBN	RP250FBN-00014～RP250FBN-10017 平成 8年 3月23日～平成12年 4月 5日	43
KL-RP252FBN	RP252F-00131～RP252F-00175 平成16年 9月21日～平成17年 8月22日	10
計9型式	製作期間の全体の範囲 平成5年9月15日～平成17年8月22日	合計376台

<備考>

- リコール対象車の中には、当該導風板が取り付けられていない車両も含まれています。

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。