

# 大型、中型トラック、バスの灯火装置のリコールについて

平成 21年3月10日

## リコール届出番号2269

平成21年3月10日、日産ディーゼル工業株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。

ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくごお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

- 制動灯用リレーの製造時の加工が不適切なため、当該リレー内部の接点が作動不良となる場合があります。そのため、そのまま使用を続けると、接点が固着し制動灯が点灯したままとなるおそれがあります。

## 2. 改善の内容

- 全車両、当該リレーを良品に交換します。また、バスにおいては、同一の部品を使用した前照灯用リレーも交換します。

## 3. 対象車両

- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している大型、中型トラック、バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
ADG-CD2ZA	CD2ZA-30031～CD2ZA-30040 平成20年 6月13日～平成20年 7月31日	9
ADG-CD4XL	CD4XL-30015 平成20年 6月13日	1
ADG-CD4XM	CD4XM-30028～CD4XM-30035 平成20年 5月24日～平成20年 7月26日	7
ADG-CD4YA PKG-CD4YA	CD4YA-30079～CD4YA-30097 平成20年 5月22日～平成20年 7月22日	19
ADG-CD4YL PKG-CD4YL	CD4YL-30126～CD4YL-30178 平成20年 5月22日～平成20年 7月21日	45
ADG-CD4ZA PKG-CD4ZA	CD4ZA-30806～CD4ZA-31130 平成20年 5月22日～平成20年 8月 1日	298
PKG-CD4ZE	CD4ZE-30063～CD4ZE-30082 平成20年 5月22日～平成20年 7月25日	18
ADG-CD4ZL PKG-CD4ZL	CD4ZL-30188～CD4ZL-30257 平成20年 5月22日～平成20年 7月31日	65
ADG-CF4XL	CF4XL-30004～CF4XL-30008 平成20年 5月23日～平成20年 7月10日	5
ADG-CG2YA	CG2YA-30008～CG2YA-30011 平成20年 5月28日～平成20年 7月 9日	4
ADG-CG2ZA	CG2ZA-30009～CG2ZA-30012 平成20年 6月13日～平成20年 7月31日	4
ADG-CG4XA	CG4XA-30009～CG4XA-30013 平成20年 5月26日～平成20年 7月18日	5
ADG-CG4YA	CG4YA-30015～CG4YA-30022 平成20年 5月29日～平成20年 7月28日	8
PKG-CG4YE	CG4YE-30004 平成20年 6月25日	1
ADG-CG4ZA PKG-CG4ZA	CG4ZA-30569～CG4ZA-30815 平成20年 5月22日～平成20年 8月 1日	224
ADG-CG4ZE PKG-CG4ZE	CG4ZE-30098～CG4ZE-30148 平成20年 5月23日～平成20年 7月31日	43
ADG-CG4ZL PKG-CG4ZL	CG4ZL-30052～CG4ZL-30082 平成20年 5月23日～平成20年 8月 1日	29
PKG-CG4ZM	CG4ZM-30010～CG4ZM-30011	2

	平成20年 6月12日～平成20年 7月16日	
ADG-CK2XL	CK2XL-30026～CK2XL-30039 平成20年 5月23日～平成20年 7月30日	14
ADG-CV2XA	"CV2XA-30003～CV2XA-30007 平成20年 6月23日～平成20年 7月15日	5
ADG-CV2XL	CV2XL-30016～CV2XL-30017M 平成20年 7月 1日～平成20年 7月11日	2
ADG-CV2YB	CV2YB-30013～CV2YB-30026 平成20年 5月30日～平成20年 7月28日	14
ADG-CV2YL	CV2YL-30071～CV2YL-30117 平成20年 5月23日～平成20年 8月 4日	47
ADG-CV4XA	CV4XA-30010～CV4XA-30018 平成20年 5月28日～平成20年 7月26日	9
ADG-CV4XL	CV4XL-30011～CV4XL-30014 平成20年 5月29日～平成20年 8月 1日	4
ADG-CV4YB	CV4YB-30009～CV4YB-30011 平成20年 6月25日～平成20年 7月 2日	3
ADG-CV4YL PKG-CV4YL	CV4YL-30037～CV4YL-30066 平成20年 5月26日～平成20年 7月30日	30
ADG-CV4YM	CV4YM-30003 平成20年 7月24日	1
ADG-CW2XL	CW2XL-30142～CW2XL-30201 平成20年 5月24日～平成20年 8月 1日	59
ADG-CW4XL PKG-CW4XL	CW4XL-30518～CW4XL-30670 平成20年 5月22日～平成20年 8月 1日	152
PKG-CW4YA	CW4YA-30007 平成20年 7月 2日	1
ADG-CW4YL PKG-CW4YL	CW4YL-30187～CW4YL-30267 平成20年 5月22日～平成20年 7月31日	77
ADG-CW4ZA PKG-CW4ZA	CW4ZA-30049～CW4ZA-30063 平成20年 5月23日～平成20年 7月30日	15
ADG-CW4ZL PKG-CW4ZL	CW4ZL-30122～CW4ZL-30169 平成20年 5月26日～平成20年 8月 1日	44
ADG-CX2YA	CX2YA-30002～CX2YA-30003 平成20年 6月 4日～平成20年 6月 5日	2
ADG-CX4YA PKG-CX4YA	CX4YA-30031～CX4YA-30044 平成20年 6月18日～平成20年 7月26日	14
ADG-CX4YL	CX4YL-30023～CX4YL-30034 平成20年 6月14日～平成20年 7月30日	12


ADG-CZ4YL	CZ4YL-30011～CZ4YL-30032 平成20年 5月22日～平成20年 7月 8日	21
ADG-GK4XAB PKG-GK4XAB	GK4XAB-30631～GK4XAB-30994 平成20年 5月22日～平成20年 8月 4日	329
ADG-GK4XAD PKG-GK4XAD	GK4XAD-30108～GK4XAD-30154 平成20年 5月23日～平成20年 8月 1日	47
PKG-GK4XAE	GK4XAE-30017～GK4XAE-30030 平成20年 5月28日～平成20年 7月28日	14
PKG-GK4XAK	GK4XAK-30008～GK4XAK-30012 平成20年 5月27日～平成20年 7月 1日	5
ADG-GK4XLB PKG-GK4XLB	GK4XLB-30012～GK4XLB-30026 平成20年 6月 9日～平成20年 7月15日	15
ADG-GK4XLD	GK4XLD-30003 平成20年 7月28日	1
PKG-GK4XLE	GK4XLE-30006～GK4XLE-30008 平成20年 6月 5日～平成20年 7月 1日	3
ADG-GW4XLG	GW4XLG-30173～GW4XLG-30264 平成20年 5月22日～平成20年 8月 8日	91
BDG-LK36C	LK36C-05281～LK36C-15031 平成20年 5月24日～平成20年 8月 7日	34
BDG-LK37C	LK37C-05059～LK37C-15005 平成20年 5月24日～平成20年 8月 1日	7
BDG-MK35C	MK35C-05303～MK35C-15047 平成20年 5月22日～平成20年 8月 1日	60
BDG-MK36C	MK36C-07813～MK36C-15415 平成20年 5月22日～平成20年 8月 7日	388
BDG-MK36D	MK36D-05346～MK36D-15036 平成20年 5月24日～平成20年 7月28日	49
BDG-MK37C	MK37C-05691～MK37C-15097 平成20年 5月23日～平成20年 8月 1日	110
BDG-MK37D	MK37D-05370～MK37D-15043 平成20年 5月22日～平成20年 7月31日	49
BDG-PK36C	PK36C-05185～PK36C-15025 平成20年 5月26日～平成20年 7月29日	31
BDG-PK37C	PK37C-05625～PK37C-15070 平成20年 5月22日～平成20年 8月 7日	70
BDG-PK37D	PK37D-05144～PK37D-15008 平成20年 5月30日～平成20年 7月28日	10
BDG-PW37C	PW37C-05436～PW37C-15052	73

	平成20年 5月22日～平成20年 7月31日	
PDG-JP820NAN	JP820N-00022～JP820N-00031 平成20年 7月 1日～平成20年 8月29日	10
PDG-RM820GAN	RM820G-00052～RM820G-00063 平成20年 7月14日～平成20年 9月 5日	10
PDG-RM820HAN	RM820H-00059～RM820H-00065 平成20年 8月 6日～平成20年 9月 3日	4
ADG-RA273KAN	RA273K-10077 平成20年 6月26日	1
PDG-RA273MAN	RA273M-10078～RA273M-10079 平成20年 7月25日～平成20年 9月 2日	2
PKG-RA274KAN	RA274K-00843～RA274K-00899 平成20年 7月 3日～平成20年 9月11日	52
PKG-RA274MAN	RA274M-00824～RA274M-00910 平成20年 6月11日～平成20年 9月12日	15
PKG-RA274RBN	RA274R-00139～RA274R-00152 平成20年 7月 4日～平成20年 8月26日	14
PKG-RA274TAN	RA274T-00850～RA274T-00900 平成20年 7月14日～平成20年 9月 4日	5
計82型式	製作期間の全体の範囲 平成20年5月22日～平成20年9月12日	合計2,812台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄りの日産ディーゼル販売会社にお問合せください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

# 改善箇所説明図



制動灯用リレーの製造時の加工が不適切なため、当該リレー内部の接点が作動不良となる場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、接点が固着し制動灯が点灯したままとなるおそれがある。

改善の内容  
全車両、当該リレーを良品に交換する。また、バスにおいては、同一の部品を使用した前照灯用リレーも交換する。

注:  内は交換部品を示す。

識別: 当該リレーに、白色ペイントを塗布する。