

大型トラックのかじ取装置のリコールについて

平成 21年11月17日

リコール届出番号2414

平成21年11月17日、日産ディーゼル工業株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。

ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくごお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- タイヤの切角が不適切なため、スタッドレスタイヤを装着してハンドルを最大限度まで切った状態で走行した場合、タイヤがドラッグリンクと接触することがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該リンクの接触部分に錆が発生し、損傷するおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、タイヤを点検し、接触するおそれのあるタイヤを装着している車両は、切角ストッパを変更するとともに、ドラッグリンクに接触痕がある場合は、新品と交換します。尚、全車両、コーションラベルを運転席側ドア開口部に貼付します。

3. 対象車両

- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KC-LK211BN	LK211BN-00003～LK211BN-20101 平成 7年 6月 2日～平成11年 6月25日	220
KC-LK211EN	LK211EN-00001～LK211EN-20053 平成 7年 6月 6日～平成11年 6月29日	125
KC-LK211FN	LK211FN-00004～LK211FN-20046 平成 7年 6月27日～平成11年 6月10日	66
KC-LK211HN	LK211HN-00001～LK211HN-20021 平成 7年 6月17日～平成11年 6月10日	49
KC-LK211KN	LK211KN-00003～LK211KN-20023 平成 7年 6月16日～平成11年 6月22日	47
KC-LK251BHT	LK251BHT-10003～LK251BHT-20031 平成 8年 4月26日～平成11年 5月25日	55
KC-LK251BNT	LK251BNT-00004～LK251BNT-00011 平成 7年 8月31日～平成 8年 3月 7日	6
KC-LK251FN	LK251FN-00001～LK251FN-20006 平成 7年12月25日～平成11年 6月25日	14
KC-LK251HN	LK251HN-00001～LK251HN-20022 平成 7年 6月27日～平成10年 7月15日	40
KC-LK251KN	LK251KN-00002～LK251KN-20066 平成 7年 6月13日～平成12年 2月23日	133
KC-LK251LN	LK251LN-20002～LK251LN-20004 平成10年 6月16日～平成11年 3月 5日	3
KC-LK251NN	LK251NN-00002～LK251NN-20011 平成 8年 8月 5日～平成11年 3月17日	11
KC-LK251TN	LK251TN-00001～LK251TN-20019 平成 8年 8月22日～平成11年 6月23日	17
KC-LK260BN	LK260BN-10001～LK260BN-20029 平成 9年 1月24日～平成11年 5月31日	22
KC-LK260EN	LK260EN-10001～LK260EN-20028 平成 8年 9月20日～平成11年 5月11日	24
KC-LK260FN	LK260FN-00001～LK260FN-20008 平成 7年 7月 7日～平成10年 3月17日	27
KC-LK260HN	LK260HN-00002～LK260HN-20053 平成 7年 6月23日～平成10年11月13日	119
KC-LK260KN	LK260KN-00003～LK260KN-20140	334

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
	平成 7年 6月12日～平成11年 7月 1日	
KC-LK260LN	LK260LN-00002～LK260LN-20025 平成 7年 6月22日～平成11年 3月18日	58
KC-LK260NN	LK260NN-00001～LK260NN-20039 平成 7年 6月24日～平成11年 6月30日	75
KC-LK260TN	LK260TN-00001～LK260TN-20007 平成 7年 6月21日～平成11年 6月 7日	26
KK-LK252AB	LK252A-00001～LK252A-05032 平成11年 6月 9日～平成14年 3月26日	51
KK-LK252BB	LK252B-00033～LK252B-05026 平成12年 1月 7日～平成13年 9月13日	2
KK-LK252BH	LK252B-00004～LK252B-05030 平成11年 5月26日～平成13年12月18日	59
KK-LK252BHT	LK252B-00001～LK252B-05034 平成10年 7月31日～平成14年 6月11日	23
KK-LK252CB	LK252C-05001～LK252C-05037 平成12年 7月19日～平成15年 5月14日	34
KK-LK252DB	LK252D-00001～LK252D-05015 平成11年 8月 1日～平成14年 9月17日	17
KK-LK252EH	LK252E-00001～LK252E-05033 平成11年 7月13日～平成15年 7月11日	47
KK-LK252FB	LK252F-00007～LK252F-05018 平成11年 7月15日～平成13年12月19日	8
KK-LK252FH	LK252F-00003～LK252F-05022 平成11年 6月14日～平成14年 2月25日	48
KK-LK252GB	LK252G-05001～LK252G-05002 平成12年12月12日～平成13年 9月11日	2
KK-LK252HB	LK252H-00003～LK252H-05006 平成11年11月17日～平成13年12月14日	5
KK-LK252HH	LK252H-00005～LK252H-05009 平成11年 7月 8日～平成15年 1月20日	20
KK-LK252KH	LK252K-00001～LK252K-05015 平成11年 7月22日～平成13年 8月28日	23
KK-LK25A	LK25A-00001～LK25A-00243 平成14年 5月17日～平成17年 7月21日	243
KK-LK262BH	LK262B-00003～LK262B-05005 平成11年 7月 5日～平成13年12月25日	6


型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KK-LK262CB	LK262C-05001～LK262C-05004 平成13年 7月25日～平成13年11月30日	4
KK-LK262DB	LK262D-00001～LK262D-05005 平成11年 9月22日～平成14年 1月10日	8
KK-LK262EH	LK262E-00001～LK262E-05035 平成11年 7月13日～平成14年 8月10日	51
KK-LK262FB	LK262F-00007～LK262F-05017 平成11年12月15日～平成13年11月20日	5
KK-LK262FH	LK262F-00003～LK262F-05018 平成11年 8月28日～平成14年 2月 6日	17
KK-LK262GB	LK262G-00001～LK262G-05006 平成11年11月16日～平成14年 2月 6日	8
KK-LK262HB	LK262H-05003～LK262H-05023 平成12年 5月24日～平成14年 2月28日	13
KK-LK262HH	LK262H-00003～LK262H-05024 平成11年 7月 6日～平成14年 3月28日	26
KK-LK262KH	LK262K-00001～LK262K-05043 平成11年 1月22日～平成14年 3月28日	110
KK-LK262LB	LK262L-05008～LK262L-05025 平成12年 9月 5日～平成13年 4月24日	5
KK-LK262LH	LK262L-00003～LK262L-05031 平成11年 9月11日～平成14年 9月30日	30
KK-LK262NH	LK262N-00001～LK262N-05019 平成11年 7月 5日～平成14年 3月14日	38
KK-LK262SB	LK262S-00001～LK262S-00002 平成11年12月13日～平成12年 3月 2日	2
KK-LK262TH	LK262T-00001～LK262T-05002 平成12年 3月21日～平成13年 3月21日	4
KK-LK26A	LK26A-00001～LK26A-00213 平成13年 3月29日～平成16年 6月29日	213
PB-LK36A	LK36A-00001～LK36A-10286 平成15年11月18日～平成19年 2月22日	556
PB-LK37A	LK37A-01001～LK37A-10006 平成18年 1月24日～平成18年 9月28日	6
BDG-LK36C	LK36C-00001～LK36C-15154 平成18年 3月10日～平成21年10月15日	480
BDG-LK37C	LK37C-00001～LK37C-15024	88

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
	平成18年10月 6日～平成21年 8月18日	
計55型式	製作期間の全体の範囲 平成7年6月2日～平成21年10月15日	合計3,723台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

改善箇所説明図



タイヤの切角が不適切なため、スタッドレスタイヤを装着してハンドルを最大限度まで切った状態で走行した場合、タイヤがドラッグリンクと接触することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該リンクの接触部分に錆が発生し、損傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、タイヤを点検し、接触するおそれのあるタイヤを装着している車両は、切角ストッパを変更するとともに、ドラッグリンクに接触痕がある場合は、新品と交換する。尚、全車両、コーションラベルを運転席側ドア開口部に貼付する。

注： 内は、貼付する部品を示す。

内は、必要に応じて交換する部品を示す。

識別：ドラッグリンク前端に、白色ペイントを塗布する。