

大型、中型トラックの方向指示器のリコールについて

平成 22年8月25日

リコール届出番号2589

平成22年8月25日、UDトラックス株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくごお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 前部側面方向指示器の製造工程が不適切なため、レンズ取付け部に隙間があり、当該方向指示器内に水が浸入するものがあります。そのため、そのまま使用を続けると導通不良となり、点灯しなくなるおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、前部側面方向指示器を良品と交換します。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型、中型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
ADG-CD2ZA	CD2ZA-30117～CD2ZA-30138 平成21年11月24日～平成22年5月27日	21
ADG-CD4XL PKG-CD4XL	CD4XL-30028～CD4XL-30033 平成22年2月12日～平成22年3月16日	6
ADG-CD4XM	CD4XM-30056～CD4XM-30067 平成21年11月6日～平成22年4月13日	12
ADG-CD4YA PKG-CD4YA	CD4YA-30181～CD4YA-30249 平成21年11月7日～平成22年5月28日	64
ADG-CD4YL PKG-CD4YL	CD4YL-30322～CD4YL-30386 平成21年11月10日～平成22年5月29日	63
ADG-CD4ZA PKG-CD4ZA	CD4ZA-32192～CD4ZA-32728 平成21年11月6日～平成22年5月29日	522
ADG-CD4ZE PKG-CD4ZE	CD4ZE-30192～CD4ZE-30242 平成21年11月11日～平成22年5月28日	49
ADG-CD4ZL PKG-CD4ZL	CD4ZL-30439～CD4ZL-30521 平成21年11月6日～平成22年5月21日	83
ADG-CF4XL	CF4XL-30104～CF4XL-30117 平成21年11月7日～平成22年5月13日	14
ADG-CG2YA	CG2YA-30017～CG2YA-30023 平成21年11月12日～平成22年4月19日	7
ADG-CG2ZA	CG2ZA-30026～CG2ZA-30038 平成21年12月8日～平成22年5月24日	11
ADG-CG4XA	CG4XA-30019～CG4XA-30020 平成22年1月26日～平成22年5月22日	2
ADG-CG4YA PKG-CG4YA	CG4YA-30054～CG4YA-30059 平成21年12月23日～平成22年4月26日	6
PKG-CG4YE	CG4YE-30013 平成22年2月11日	1
ADG-CG4ZA PKG-CG4ZA	CG4ZA-31586～CG4ZA-32063 平成21年11月6日～平成22年5月31日	456
ADG-CG4ZE PKG-CG4ZE	CG4ZE-30259～CG4ZE-30329 平成21年11月7日～平成22年5月29日	67
ADG-CG4ZL PKG-CG4ZL	CG4ZL-30140～CG4ZL-30155 平成21年11月30日～平成22年5月24日	16

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
PKG-CG4ZM	CG4ZM-30025～CG4ZM-30026 平成21年12月22日～平成22年 3月 3日	2
ADG-CK2XL	CK2XL-30090～CK2XL-30116 平成21年11月 7日～平成22年05月20日	26
ADG-CV2XA	CV2XA-30053～CV2XA-30112 平成21年11月 9日～平成22年 5月22日	60
ADG-CV2XL	CV2XL-30035～CV2XL-30037 平成21年12月 2日～平成22年 5月14日	3
ADG-CV2YB	CV2YB-30065～CV2YB-30092 平成21年11月 6日～平成22年 5月31日	28
ADG-CV2YL	CV2YL-30281～CV2YL-30404 平成21年11月 6日～平成22年 5月29日	120
ADG-CV2YM	CV2YM-30004～CV2YM-30005 平成22年 5月17日～平成22年 5月21日	2
ADG-CV4XA	CV4XA-30039～CV4XA-30049 平成21年11月26日～平成22年 5月24日	11
ADG-CV4XL PKG-CV4XL	CV4XL-30077～CV4XL-30111 平成21年11月27日～平成22年 5月29日	25
ADG-CV4YB	CV4YB-30032～CV4YB-30038 平成21年11月24日～平成22年 4月28日	7
ADG-CV4YL PKG-CV4YL	CV4YL-30144～CV4YL-30193 平成21年11月 7日～平成22年 5月28日	47
ADG-CW2XL	CW2XL-30337～CW2XL-30382 平成21年11月 7日～平成22年 5月29日	43
ADG-CW4XL PKG-CW4XL	CW4XL-31137～CW4XL-31356 平成21年11月 6日～平成22年 5月29日	212
PKG-CW4YA	CW4YA-30016～CW4YA-30021 平成22年 1月27日～平成22年 5月 8日	6
ADG-CW4YL PKG-CW4YL	CW4YL-30542～CW4YL-30660 平成21年11月11日～平成22年 6月 4日	118
ADG-CW4ZA	CW4ZA-30126～CW4ZA-30147 平成21年11月17日～平成22年 5月26日	2
ADG-CW4ZL PKG-CW4ZL	CW4ZL-30297～CW4ZL-30371 平成21年11月10日～平成22年 5月31日	73
ADG-CX2YA	CX2YA-30005～CX2YA-30010 平成21年11月18日～平成22年 4月28日	6
PKG-CX4YA	CX4YA-30116～CX4YA-30144	25


型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
	平成21年11月 6日～平成22年 5月29日	
ADG-CX4YL	CX4YL-30062～CX4YL-30066 平成21年11月23日～平成22年 4月22日	5
ADG-GK4XAB PKG-GK4XAB	GK4XAB-31772～GK4XAB-32181 平成21年11月 6日～平成22年 5月31日	406
ADG-GK4XAD PKG-GK4XAD	GK4XAD-30332～GK4XAD-30406 平成21年12月15日～平成22年 5月25日	75
PKG-GK4XAE	GK4XAE-30084～GK4XAE-30095 平成22年 1月22日～平成22年 5月29日	11
PKG-GK4XAK	GK4XAK-30019～GK4XAK-30026 平成22年 2月10日～平成22年 5月29日	8
ADG-GK4XLB PKG-GK4XLB	GK4XLB-30065～GK4XLB-30076 平成21年12月11日～平成22年 4月23日	12
PKG-GK4XLE	GK4XLE-30019～GK4XLE-30020 平成22年 3月 8日～平成22年 4月20日	2
ADG-GW4XLG	GW4XLG-30488～GW4XLG-30583 平成21年11月12日～平成22年 5月31日	96
BDG-LK36C	LK36C-15156～LK36C-15191 平成21年11月 9日～平成22年 5月22日	36
BDG-LK36E	LK36E-15013～LK36E-15019 平成21年11月24日～平成22年 4月 9日	7
BDG-LK37C	LK37C-15026～LK37C-15034 平成21年12月 3日～平成22年 4月26日	9
BDG-LK37E	LK37E-15019～LK37E-15045 平成21年11月23日～平成22年 5月10日	27
BDG-MK35C	MK35C-15207～MK35C-15270 平成21年11月 7日～平成22年 5月27日	64
BDG-MK36C	MK36C-16407～MK36C-16808 平成21年11月 7日～平成22年 5月29日	390
BDG-MK36D	MK36D-15227～MK36D-15315 平成21年11月 7日～平成22年 5月20日	88
BDG-MK37C	MK37C-15353～MK37C-15468 平成21年11月 6日～平成22年 5月26日	113
BDG-MK37D	MK37D-15201～MK37D-15310 平成21年11月10日～平成22年 5月29日	103
BDG-PK36C	PK36C-15122～PK36C-15169 平成21年11月10日～平成22年 5月28日	46

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
BDG-PK37C	PK37C-15304～PK37C-15464 平成21年11月7日～平成22年6月9日	153
BDG-PK37D	PK37D-15105～PK37D-15149 平成21年11月10日～平成22年5月29日	43
BDG-PW37C	PW37C-15229～PW37C-31869 平成21年11月9日～平成22年5月28日	102
計76型式	製作期間の全体の範囲 平成21年11月6日～平成22年6月9日	合計4,070台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

改善箇所説明図



前部側面方向指示器

車両前方



基準不適合発生箇所

前部側面方向指示器の製造工程が不適切なため、レンズ取付け部に隙間があり、当該方向指示器内に水が浸入するものがある。そのため、そのまま使用を続けると導通不良となり、点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、前部側面方向指示器を良品と交換する。

注： 内は交換部品を示す。

識別： 運転者席側ドア下部内側に、白色ペイントを塗布する。