

小型トラック フルタイム4WD車のリコールについて

平成 30年8月2日

リコール届出番号4307

(届出日：平成30年8月2日 リコール開始日：平成30年8月3日
)

平成30年8月2日、UDトラックス株式会社に車両を供給している三菱ふそうトラック・バス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届 出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。

ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

小型トラックのフルタイム4WD車において、機械式自動変速機の制御プログラムが不適切なため、発進時に後輪のスリップ状態が続くと、エンジン回転が上昇し、最悪の場合、意図せぬ加速をするおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、機械式自動変速機の制御プログラムを対策プログラムに書き換えます。

3. 対象車両

- 三菱ふそうトラック・バス株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数
UD トラックス	TKG-FDA5Y	「カゼット 」	FDA5Y-530002 平成27年12月18日	1
	TKG-FDA6Y		FDA6Y-530001 平成28年2月10日	1
	TKG-FGA2Y		FGA2Y-530001～FGA2Y-530006 平成26年12月8日～平成27年9月9 日	2
	TKG-FGA5Y		FGA5Y-530001～FGA5Y-530007 平成27年5月9日～平成28年6月9日	6
	TPG-FDA2Y		FDA2Y-530001～FDA2Y-530005 平成27年3月10日～平成28年6月9 日	5
	TPG-FDA4Y		FDA4Y-530001 平成27年2月12日	1
	TPG-FDA5Y		FDA5Y-530001～FDA5Y-550002 平成27年7月28日～平成29年7月20 日	3
	TPG-FDA6Y		FDA6Y-550002 平成29年3月15日	1
	TPG-FGA2Y		FGA2Y-530002～FGA2Y-560006 平成27年6月5日～平成30年1月15 日	6
	TPG-FGA5Y		FGA5Y-530004～FGA5Y-550007 平成27年6月25日～平成29年7月31 日	8
	TRG-FDA2Y		FDA2Y-550001～FDA2Y-550003 平成28年10月11日～平成29年8月 26日	3
	TRG-FDA4Y		FDA4Y-550001～FDA4Y-550002 平成29年1月27日～平成29年7月12 日	2
	TRG-FDA5Y		FDA5Y-550003 平成29年8月28日	1
	TRG-FDA6Y		FDA6Y-550001 平成28年10月13日	1
TRG-FGA2Y	FGA2Y-550001～FGA2Y-560005 平成28年8月25日～平成29年11月 16日	7		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数
	(計15型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年12月8日～平成30年1月15 日	(計48台)

<ご注意>

- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室

〒362-8523 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301


オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所
(制御プログラム)



《自動変速機用コントローラ》

小型トラックのフルタイム4WD車において、機械式自動変速機の制御プログラムが不適切なため、発進時に後輪のスリップ状態が続くと、エンジン回転が上昇し、最悪の場合、意図せぬ加速をするおそれがある。

改善措置の内容

全車両、機械式自動変速機の制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「LT162」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。