

# 制動装置（ブレーキチャンバー）リコールについて

リコール番号4563

（届出日：令和元年9月3日 開始日：令和元年9月4日）

令和元年9月3日、UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。  
 対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  
 対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

大型トラックの後輪制動装置において、ブレーキチャンバーの強度が不足しているため、自動車道路等における区分線（パイプライン）上を時速80km/hで走行した際の振動周波数によってブレーキチャンバーに亀裂が生じることがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、当該チャンバーが分離するおそれがあります。

## 2. 改善の内容

全車両、後輪のブレーキチャンバーを確認し、未対策品が装着されている場合には、ブレーキチャンバーアセンブリを対策品と交換します。

## 3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	ADG-CD2ZA ADG-CD2ZA改	「クオン」	CD2ZA-000007 ~ CD2ZA-030119 平成17年7月25日 ~ 平成22年1月20日	210	
	ADG-CD4YA PKG-CD4YA		CD4YA-000002 ~ CD4YA-030200 平成17年6月8日 ~ 平成22年1月28日	223	
	ADG-CD4ZA ADG-CD4ZA改 PKG-CD4ZA PKG-CD4ZA改		CD4ZA-000057 ~ CD4ZA-032366 平成16年11月1日 ~ 平成22年1月29日	6,239	
	ADG-CD4ZE ADG-CD4ZE改 PKG-CD4ZE		CD4ZE-000005 ~ CD4ZE-030206 平成17年3月24日 ~ 平成22年1月28日	449	
	ADG-CV2XA		CV2XA-000001 ~ CV2XA-030054 平成17年6月10日 ~ 平成21年12月2日	69	
	ADG-CV2YB		CV2YB-000005 ~ CV2YB-030069 平成17年7月9日 ~ 平成22年1月20日	149	
	ADG-CV4XA ADG-CV4XA改		CV4XA-000001 ~ CV4XA-030039 平成17年6月1日 ~ 平成21年11月26日	128	
	ADG-CV4YB PKG-CV4YB		CV4YB-000004 ~ CV4YB-030036 平成17年6月9日 ~ 平成22年1月14日	103	
	UD トラックス		ADG-CD2ZA ADG-CD2ZA改		CD2ZA-030120 ~ CD2ZA-030147 平成22年2月2日 ~ 平成22年7月2日
ADG-CD4YA PKG-CD4YA			CD4YA-030202 ~ CD4YA-030271 平成22年2月2日 ~ 平成22年7月16日	29	
ADG-CD4ZA PKG-CD4ZA			CD4ZA-032367 ~ CD4ZA-032880 平成22年2月1日 ~ 平成22年7月20日	507	
ADG-CD4ZE PKG-CD4ZE			CD4ZE-030207 ~ CD4ZE-030260 平成22年2月3日 ~ 平成22年7月16日	53	
UD トラックス	LDG-CD5YA LDG-CD5YA改 LKG-CD5YA QKG-CD5YA QKG-CD5YA改 QPG-CD5YA		CD5YA-000101 ~ CD5YA-030035 平成22年3月5日 ~ 平成27年1月21日	80	
			JNCMM60C4GU000440 ~ JNCMM40C2HU024015 平成27年10月13日 ~ 平成29年7月3日	25	
	LDG-CD5ZA LDG-CD5ZA改 LKG-CD5ZA LKG-CD5ZA改 QDG-CD5ZA QKG-CD5ZA QKG-CD5ZA改 QPG-CD5ZA QPG-CD5ZA改		CD5ZA-000102 ~ CD5ZA-031586 平成22年3月5日 ~ 平成27年8月6日	5,490	
			JNCMM60C2GU000002 ~ JNCMM90C0HU025886 平成27年8月27日 ~ 平成29年8月29日	2,798	
	LDG-CD5ZE LKG-CD5ZE QKG-CD5ZE QPG-CD5ZE		CD5ZE-000102 ~ CD5ZE-030150 平成22年3月5日 ~ 平成27年8月4日	419	
			JNCMM60C8GU000151 ~ JNCMM60C5HU025882 平成27年9月14日 ~ 平成29年8月22日	289	
	ADG-CV2XA		CV2XA-030055 ~ CV2XA-030113 平成22年3月1日 ~ 平成22年6月21日	59	
	ADG-CV2YB		CV2YB-030070 ~ CV2YB-030104 平成22年2月1日 ~ 平成22年6月18日	35	
	ADG-CV4XA		CV4XA-030040 ~ CV4XA-030050 平成22年2月1日 ~ 平成22年6月7日	11	
	ADG-CV4YB		CV4YB-030037 ~ CV4YB-030041 平成22年3月4日 ~ 平成22年5月31日	5	
	LDG-CV5XA LDG-CV5XA改 QKG-CV5XA		CV5XA-000101 ~ CV5XA-030027 平成22年7月31日 ~ 平成27年7月28日	168	
			JNCMM40C5GU000676 ~ JNCMM40C2HU023950 平成27年11月20日 ~ 平成29年7月1日	57	
	QKG-CV5XL改		JNCMM60C2HU018100 ~ JNCMM60C9HU019437 平成29年1月19日 ~ 平成29年2月27日	10	
	LDG-CV5YA改		CV5YA-000101 平成24年6月21日	1	
	LDG-CV5YB LKG-CV5YB LKG-CV5YB改 QKG-CV5YB QKG-CV5YB改 QPG-CV5YB QPG-CV5YB改		CV5YB-000102 ~ CV5YB-030007 平成22年5月10日 ~ 平成27年4月11日	70	
			JNCMM60C5GU001810 ~ JNCMM60C1HU018461 平成27年12月4日 ~ 平成29年2月9日	5	
	(計 44型式)	( 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年11月1日 ~ 平成29年8月29日	(計17,709台)	

### <ご注意>


- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

### 【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室  
 〒362-8523 埼玉県上尾市大字老丁目1番地  
 フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00  
 但し、会社休業日を除きます。

# 改善箇所説明図



大型トラックの後輪制動装置において、ブレーキチャンバーの強度が不足しているため、自動車道路等における区分線（バイブラライン）上を時速80 km/hで走行した際の振動周波数によってブレーキチャンバーに亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、当該チャンバーが分離するおそれがある。

## 改善の内容

全車両、後輪のブレーキチャンバーを確認し、未対策品が装着されている場合には、ブレーキチャンバーアッセンブリを対策品と交換する。

注：  内は交換部品を示す。

識別：対策品の交換終了は、運転席側ドア開口部のドアストライカー部分に白色ペイントを塗布する。