

# 大型バスの燃料装置のリコールについて

平成 20年11月18日

## リコール届出番号2208

平成20年11月18日、日産ディーゼル工業株式会社に車両を供給している三菱ふそうトラック・バス株式会社が下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。

ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

- 燃料パイプの加工が不適切なため、当該パイプに傷が生じているものがあります。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が発生し、燃料が漏れるおそれがあります。

## 2. 改善の内容

- 全車両、当該パイプを対策品と交換します。

【改善箇所説明図】

## 3. 対象車両

- 三菱ふそうトラック・バス株式会社が製作し、日産ディーゼル工業株式会社が販売している大型バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
PKG-AP35UK	AP35UK-20001～AP35UK-20007 平成20年4月9日～平成20年9月1日	7
PKG-AP35UM	AP35UM-20001～AP35UM-20018 平成19年10月25日～平成20年8月20日	18
PKG-AP35UP	AP35UP-20001～AP35UP-20006 平成20年1月7日～平成20年9月2日	6
計3型式	製作期間の全体の範囲 平成19年10月25日～平成20年9月2日	合計31台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。