

大型トラックの空気圧縮機のリコールについて

平成 13年8月28日

平成13年8月28日、日産ディーゼル工業株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくごお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 圧縮空気により作動する制動装置において、空気圧縮機の圧力を制御する圧縮圧制御弁の加工に不適切なものがあるため、当該制御弁が空気の圧縮を中断する状態に固定されたままとなり、圧縮空気が充填されず、警告灯が点灯することがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、制動力が不足することがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、空気圧縮機の製造番号を点検し、該当するものは空気圧縮機のヘッド部を良品に交換します。

3. 対象車両

- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

| 型式 | 対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間 | 対象台数 |
|--------------------------|--|------|
| KL-CD48XHH | CD48XH-00005～CD48XH-00011 平成13年 2月 2日～平成13年 4月 3日 | 7 |
| KL-CD48XMH | CD48XM-00005 平成13年 3月21日 | 1 |
| KL-CD48XNH | CD48XN-00005 平成13年 3月 8日 | 1 |
| KL-CD48XTH | CD48XT-00006 平成13年 3月 6日 | 1 |
| KL-CD48XVH | CD48XV-00047～CD48XV-00060 平成13年 1月30日～平成13年 3月23日 | 14 |
| KL-CD48YNH | CD48YN-00077～CD48YN-00089 平成13年 1月27日～平成13年 4月 2日 | 12 |
| KL-CD48YRH | CD48YR-00014～CD48YR-00015 平成13年 2月21日～平成13年 3月21日 | 2 |
| KL-CD48YTH | CD48YT-00015～CD48YT-00016 平成13年 2月22日～平成13年 3月14日 | 2 |
| KL-CD48YUH | CD48YU-00002 平成13年 2月26日 | 1 |
| KL-CD48YVH | CD48YV-00149～CD48YV-00179 平成13年 2月 2日～平成13年 3月15日 | 17 |
| KL-CD48ZVH | CD48ZV-00490～CD48ZV-00572 平成13年 1月24日～平成13年 4月 4日 | 41 |
| KL-CD48ZWH | CD48ZW-01053～CD48ZW-01231 平成13年 2月 1日～平成13年 4月 3日 | 26 |
| KL-CD53XHH KL-CD53XHH | CD53XH-00007～CD53XH-00011 平成13年 2月12日～平成13年 3月22日 | 5 |
| KL-CD53XNH | CD53XN-00005 平成13年 3月15日 | 1 |
| KL-CD53XVH | CD53XV-00002 平成13年 2月23日 | 1 |
| KL-CD53YNH | CD53YN-00009 平成13年 3月 5日 | 1 |
| KL-CD53YRH | CD53YR-00007～CD53YR-00009 平成13年 2月13日～平成13年 2月22日 | 3 |
| KL-CD55XHH | CD55XH-00005～CD55XH-00006 平成13年 2月15日～平成13年 3月13日 | 2 |
| KL-CD55XMH | CD55XM-00001 | 1 |

| 型式 | 対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間 | 対象台数 |
|--------------------------|--|------|
| | 平成13年 2月 6日 | |
| KL-CD55XNH | CD55XN-00002 平成13年 2月21日 | 1 |
| KL-CD55XTH | CD55XT-00002 平成13年 2月 6日 | 1 |
| KL-CD55XVH | CD55XV-00008 平成13年 3月 9日 | 1 |
| KL-CD55YNH | CD55YN-00040～CD55YN-00048 平成13年 2月 2日～平成13年 3月17日 | 8 |
| KL-CD55YRH | CD55YR-00005～CD55YR-00006 平成13年 3月 7日～平成13年 3月16日 | 2 |
| KL-CD55YTH | CD55YT-00002～CD55YT-00003 平成13年 2月26日～平成13年 3月 6日 | 2 |
| KL-CD55YVH | CD55YV-00012～CD55YV-00013 平成13年 2月 2日～平成13年 3月 7日 | 2 |
| KL-CD55ZVH | CD55ZV-00140～CD55ZV-00164 平成13年 1月25日～平成13年 3月19日 | 22 |
| KL-CD55ZWH | CD55ZW-00032～CD55ZW-00039 平成13年 2月 7日～平成13年 3月15日 | 5 |
| KL-CG48XWX | CG48XW-00045～CG48XW-00060 平成13年 1月24日～平成13年 3月26日 | 14 |
| KL-CG48YWX | CG48YW-00074 平成13年 2月 1日 | 1 |
| KL-CG48ZVX | CG48ZV-00008～CG48ZV-00009 平成13年 3月13日～平成13年 3月19日 | 2 |
| KL-CG48ZWX | CG48ZW-00831～CG48ZW-00973 平成13年 1月24日～平成13年 3月27日 | 13 |
| KL-CG55XWX | CG55XW-00012～CG55XW-00014 平成13年 2月 6日～平成13年 3月21日 | 3 |
| KL-CG55YWX | CG55YW-00013～CG55YW-00015 平成13年 2月14日～平成13年 2月22日 | 3 |
| KL-CG55ZVX | CG55ZV-00034～CG55ZV-00039 平成13年 2月 1日～平成13年 3月22日 | 6 |
| KL-CG55ZWX KL-CG55ZWZ | CG55ZW-00111～CG55ZW-00119 平成13年 2月 5日～平成13年 3月28日 | 6 |
| KL-CK53XEHD | CK53XE-00020～CK53XE-00024 平成13年 2月 1日～平成13年 3月21日 | 5 |

| 型式 | 対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間 | 対象台数 |
|------------|--|------|
| KL-CK53XFH | CK53XF-00009 平成13年 3月 5日 | 1 |
| KL-CK53XHH | CK53XH-00006 平成13年 3月12日 | 1 |
| KL-CK53XLH | CK53XL-00019～CK53XL-00020 平成13年 3月 1日 | 2 |
| KL-CK53XSH | CK53XS-00003～CK53XS-00004 平成13年 2月12日 | 2 |
| KL-CK53XUH | CK53XU-00003 平成13年 4月 3日 | 1 |
| KL-CV27XMH | CV27XM-00019～CV27XM-00021 平成13年 2月16日～平成13年 3月23日 | 3 |
| KL-CV27XPH | CV27XP-00002 平成13年 2月 7日 | 1 |
| KL-CV27XSH | CV27XS-00005～CV27XS-00006 平成13年 2月22日～平成13年 4月 3日 | 2 |
| KL-CV27XZH | CV27XZ-00023～CV27XZ-00033 平成13年 2月13日～平成13年 3月28日 | 11 |
| KL-CV27YNH | CV27YN-00072～CV27YN-00073 平成13年 2月 8日 | 2 |
| KL-CV27YPH | CV27YP-00004 平成13年 3月27日 | 1 |
| KL-CV27YTH | CV27YT-00003～CV27YT-00004 平成13年 1月24日～平成13年 3月28日 | 2 |
| KL-CV27YZU | CV27YZ-00045 平成13年 2月 2日 | 1 |
| KL-CV48XMH | CV48XM-00009～CV48XM-00010 平成13年 2月 8日～平成13年 2月21日 | 2 |
| KL-CV48XPH | CV48XP-00009 平成13年 2月15日 | 1 |
| KL-CV48XYH | CV48XY-00098～CV48XY-00120 平成13年 1月26日～平成13年 4月 2日 | 20 |
| KL-CV48YNH | CV48YN-00052～CV48YN-00056 平成13年 1月31日～平成13年 4月 4日 | 4 |
| KL-CV48YPH | CV48YP-00014 平成13年 2月23日 | 1 |
| KL-CV48YTH | CV48YT-00005 | 1 |

| 型式 | 対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間 | 対象台数 |
|---------------------------|--|-------|
| | 平成13年 3月16日 | |
| KL-CV48YVH | CV48YV-00004～CV48YV-00006 平成13年 2月 2日～平成13年 2月 7日 | 3 |
| KL-CV48YZH KL-CV48YZP | CV48YZ-00079～CV48YZ-00089 平成13年 2月14日～平成13年 4月 5日 | 9 |
| KL-CW48XHHD | CW48XH-00023～CW48XH-00035 平成13年 2月12日～平成13年 3月22日 | 12 |
| KL-CW48YNH | CW48YN-00017 平成13年 2月 7日 | 1 |
| KL-CW48YVX | CW48YV-00029～CW48YV-00041 平成13年 2月 7日～平成13年 4月 6日 | 13 |
| KL-CW48ZVH | CW48ZV-00095～CW48ZV-00121 平成13年 2月 5日～平成13年 3月29日 | 22 |
| KL-CW48ZWH | CW48ZW-00006～CW48ZW-00011 平成13年 3月 6日～平成13年 3月16日 | 5 |
| KL-CW53XHH KL-CW53XHUD | CW53XH-00247～CW53XH-00357 平成13年 1月24日～平成13年 4月 3日 | 110 |
| KL-CW53YNH | CW53YN-00014～CW53YN-00016 平成13年 2月 8日～平成13年 2月20日 | 3 |
| KL-CW55XHH KL-CW55XHUD | CW55XH-00705～CW55XH-00868 平成13年 1月25日～平成13年 4月 2日 | 152 |
| KL-CW55XVH | CW55XV-00004～CW55XV-00005 平成13年 2月14日～平成13年 3月26日 | 2 |
| KL-CW55YNH | CW55YN-00119～CW55YN-00154 平成13年 1月30日～平成13年 3月30日 | 30 |
| KL-CW55YPH KL-CW55YPX | CW55YP-00070～CW55YP-00081 平成13年 1月27日～平成13年 3月14日 | 11 |
| KL-CW55YSH | CW55YS-00011～CW55YS-00017 平成13年 2月 2日～平成13年 3月23日 | 7 |
| KL-CW55YVX | CW55YV-00007～CW55YV-00008 平成13年 2月22日～平成13年 3月16日 | 2 |
| KL-CW55ZVH | CW55ZV-00106～CW55ZV-00126 平成13年 2月 2日～平成13年 3月27日 | 20 |
| KL-CW55ZWH | CW55ZW-00001～CW55ZW-00002 平成13年 2月 2日～平成13年 3月22日 | 2 |
| 計79型式 | 製作期間の全体の範囲 平成13年 1月24日～平成13年 4月 6日 | 計699台 |

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。