

# 大型バスのアルミホイールのリコールについて

平成 15年9月18日

平成15年9月18日、日産ディーゼル工業株式会社は下記のリコールを国土交通省に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。

ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくごお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

- バス用アルミホイールの強度を部分強化する工程が不適切なため、当該ホイールの飾り穴部に引張応力が発生しているものがあります。そのため、走行中に受ける負荷によりホイールが損傷するおそれがあります。

## 2. 改善の内容

- 全車両、ディスクホイールのロット番号を確認し、対象のものはディスクホイールを対策品に交換します。

## 3. 対象車両

- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している大型バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KL-RA552RBN	RA552R-00215～RA552R-00326 平成13年11月22日～平成14年12月9日	6
計1型式	製作期間の全体の範囲 平成13年11月22日～平成14年12月9日	合計6台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。