

# 灯火装置（コーナリングランプ）のリコールについて

（届出日：令和3年6月3日 開始日：令和3年6月3日）

リコール番号4972

令和3年6月3日、UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。  
対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  
対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

**本件は、保安基準の定める要件を満足していないことから、作業を実施してない車両は車検を更新することができません。**

**車検更新前に必ず作業実施をお願いします。**

## 1. 不具合の状況

平成28年排出ガス規制対応の大型トラックの側方照射灯において、取付位置が不適切です。また、自動点灯（オートライト）機能を装備した車両の自動点灯／消灯プログラムが不適切なため、操作条件によりすれ違い用前照灯が消灯した際に側方照射灯が消灯しないことがあります。そのため、道路運送車両法の保安基準第33条の2（側方照射灯）で定める要件に満足していません。

## 2. 改善の内容

全車両、当該灯火器から電球および配線を取り除き側方照射灯としての機能を廃止します。

### 改善箇所説明図

## 3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CD4BA 2PG-CD4BA改	「クオン」	JNCMBMOC9KU038541 ~ JNCMBMOC5MU060877 平成30年12月19日 ~ 令和3年3月17日	68	① 68台 ② 2台
	2PG-CD4CA 2PG-CD4CA改		JNCMBMOC6KU038495 ~ JNCMBMOC7MU061254 平成30年12月19日 ~ 令和3年3月29日	96	① 96台 ② 13台
	2PG-CD5AL		JNCMBNOC7HU026287 ~ JNCMBNOC1MU060249 平成29年9月25日 ~ 令和3年2月23日	41	① 41台
	2PG-CD5BA		JNCMBNOC8HU021910 ~ JNCMBNOC7MU061342 平成29年6月9日 ~ 令和3年3月30日	371	① 371台 ② 18台
	2PG-CD5BL 2PG-CD5BL改		JNCMB02C3HU025945 ~ JNCMB02COMU061294 平成29年9月6日 ~ 令和3年3月29日	331	① 331台 ② 2台
	2PG-CD5CA 2PG-CD5CA改		JNCMB02C2HU016413 ~ JNCMB02C5MU061324 平成29年4月28日 ~ 令和3年3月30日	4,513	① 4,513台 ② 93台
	2PG-CD5CE		JNCMB02C6JU031003 ~ JNCMB02C3MU061242 平成30年2月22日 ~ 令和3年3月29日	485	① 485台 ② 6台
	2PG-CD5CL		JNCMB02C6HU018195 ~ JNCMB02C2MU061250 平成29年8月3日 ~ 令和3年3月29日	397	① 397台 ② 7台
	2PG-CG4CA 2PG-CG4CA改		JNCMBMOC6XKU038485 ~ JNCMBMOC5MU061188 平成30年12月19日 ~ 令和3年3月25日	144	① 144台 ② 11台
	2PG-CG5AA		JNCMB02G9LU054751 令和2年8月7日	1	① 1台
	2PG-CG5BA		JNCMB02G9HU025953 ~ JNCMB02G5MU059544 平成29年9月8日 ~ 令和3年1月29日	44	① 44台
	2PG-CG5BE 2PG-CG5BE改		JNCMB02G5JU034378 ~ JNCMB02G1MU059363 平成30年5月24日 ~ 令和3年1月28日	12	① 12台
	2PG-CG5BL		JNCMB02G0JU033297 ~ JNCMB02G4MU056568 平成30年4月19日 ~ 令和2年10月17日	8	① 8台

UD トラックス	2PG-CG5CA 2PG-CG5CA改	「クオン」	JNCMB02G3HU017251 ~ JNCMB02G4MU061348 平成29年6月22日 ~ 令和3年3月30日	9,716	① 9,716 台 ② 254 台
	2PG-CG5CE		JNCMB02G1JU031283 ~ JNCMB02G0MU061220 平成30年2月15日 ~ 令和3年3月29日	707	① 707 台 ② 9 台
	2PG-CG5CL		JNCMB02G5HU022337 ~ JNCMB02G0MU061332 平成29年8月3日 ~ 令和3年3月30日	399	① 399 台 ② 9 台
	2PG-CW4AL		JNCMBMOD6KU038215 ~ JNCMBMODXMU061306 平成30年12月19日 ~ 令和3年3月30日	267	① 267 台 ② 16 台
	2PG-CW5AL		JNCMB02D5HU017046 ~ JNCMB02D6MU061325 平成29年5月10日 ~ 令和3年3月30日	2,366	① 2,366 台 ② 60 台
	2PG-CW5BL 2PG-CW5BL改		JNCMB02D1HU022941 ~ JNCMBP0DOMU061283 平成29年6月19日 ~ 令和3年3月29日	691	① 691 台 ② 14 台
	2PG-CW5CA 2PG-CW5CA改		JNCMB02D7HU022507 ~ JNCMB02D8MU061097 平成29年6月6日 ~ 令和3年3月26日	444	① 444 台 ② 6 台
	2PG-CW5CL 2PG-CW5CL改		JNCMBP0D0HU022005 ~ JNCMB02D5MU061316 平成29年6月6日 ~ 令和3年3月30日	574	① 574 台 ② 11 台
	2PG-CX5BA 2PG-CX5BA改		JNCMB02D6HU024538 ~ JNCMB02D8MU061116 平成29年7月28日 ~ 令和3年3月25日	200	① 200 台 ② 2 台
	2PG-CX5BL 2PG-CX5BL改		JNCMB02D3HU026151 ~ JNCMB02D4MU060609 平成29年8月30日 ~ 令和3年3月11日	133	① 133 台 ② 2 台
	2PG-GK5AAB 2PG-GK5AAB改		JNCMBP0A3HU022537 ~ JNCMB22A2MU061291 平成29年11月14日 ~ 令和3年3月30日	5,038	① 5,038 台 ② 79 台
	2PG-GK5AAD 2PG-GK5AAD改		JNCMB22A4JU027834 ~ JNCMBP0A8MU061263 平成29年10月31日 ~ 令和3年3月30日	1,686	① 1,686 台 ② 37 台
	2PG-GK5AAE 2PG-GK5AAE改		JNCMB22A7JU029657 ~ JNCMB22AXMU061314 平成29年12月14日 ~ 令和3年3月30日	340	① 340 台 ② 7 台
	2PG-GK5AAK		JNCMB02A1JU034874 ~ JNCMB02AXMU060989 平成30年6月7日 ~ 令和3年3月19日	6	① 6 台 ② 1 台
	2PG-CV4AA		JNCMBMOCXKU044820 ~ JNCMBMOC7LU048700 令和1年7月17日 ~ 令和1年12月4日	5	① 5 台
2PG-CV4BA	JNCMBMOC1MU056356 ~ JNCMBMOC0MU061175 令和2年11月4日 ~ 令和3年3月26日	14	① 14 台 ② 4 台		
(計 29型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年4月28日 ~ 令和3年3月30日	計 29,097台	① 29,097 台 ② 663 台	

【備考】 ①は側方照射灯の取り付け位置不適切の対象台数、②は自動点灯/消灯プログラム不適切の対象台数を示します。

<ご注意>

- ・対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- ・対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 コーナリングランプ専用お客様相談室

〒362-8523 埼玉県上尾市大字老丁目1番地

フリーダイヤル 0120-992-269

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。