

# 小型トラックのキャブチルトステーのサービスキャンペーンについて

平成 20年9月11日

(開始日：平成20年9月中旬)

平成20年9月11日、日産ディーゼル工業株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が、下記のサービスキャンペーンを国土交通省に通知しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

- キャブチルトステーの中間ピンの長さが不適切なため、止め具がピンから外れることがあります。そのため、そのまま使用を続けると、ピンがチルトステーから脱落し、最悪の場合、キャブチルトした時にキャブの保持が出来なくなり、所定位置より車両前方に倒れキャブを損傷させるおそれがあります。

## 2. 改善の内容

- 全車両、中間ピンと止め具を対策品に交換します。

## 3. 対象車両

- いすゞ自動車株式会社が製作し、日産ディーゼル工業株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 通称名はコンドルです。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
BDG-BJR85A BKG-BJR85AD BKG-BJR85A	BJR85-7000001～BJR85-7000058 平成19年3月8日～平成20年4月10日	53
BKG-BJS85A BKG-BJS85AN	BJS85-7000001～BJS85-7000011 平成19年3月23日～平成20年5月6日	11
NFG-BKR82XAN	BKR82-7000035～BKR82-7000036 平成19年10月12日～平成20年1月16日	2
BDG-BKR85N BKG-BKR85A BKG-BKR85AD BKG-BKR85AN BKG-BKR85R	BKR85-7000001～BKR85-7000071 平成19年3月8日～平成20年5月6日	71
PDG-BKR85YN	BKR85Y-7000001～BKR85Y-7000005 平成19年5月15日～平成20年4月25日	5
BDG-BKS85A BDG-BKS85AD BDG-BKS85AN	BKS85-7000001～BKS85-7000006 平成19年7月10日～平成19年12月5日	6
BKG-BLR85AN BKG-BLR85AR BKG-BLR85N	BLR85-7000001～BLR85-7000022 平成19年3月13日～平成20年5月7日	19
BKG-BLS85AR	BLS85-7000001～BLS85-7000003 平成19年3月19日～平成19年6月30日	3
BDG-BMR85AR BDG-BMR85R BKG-BMR85AN BKG-BMR85N	BMR85-7000001～BMR85-7000062 平成19年3月5日～平成20年5月7日	61
BKG-BNR85AR	BNR85-7000001～BNR85-7000009 平成19年5月8日～平成20年4月8日	9
PDG-BPR75N	BPR75-7000001～BPR75-7000038 平成19年4月11日～平成20年4月7日	38
NFG-BPR82XAN NFG-BPR82XN	BPR82-7000012～BPR82-7000015 平成19年8月21日～平成20年2月5日	4
BDG-BPR85AN BDG-BPR85AR	BPR85-7000001～BPR85-7000129 平成19年1月18日～平成20年4月8日	119
BDG-BPS85AN BDG-BPS85AR	BPS85-7000001～BPS85-7000013 平成19年1月17日～平成20年3月4日	13

型式	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
計31型式	製作期間の全体の範囲 平成19年1月17日～平成20年5月7日	合計414台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄りの日産ディーゼル販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。